

## **Art.25629 USB-Aansteker**

Opladen:

Schuif de USB-Stekker aan de onderzijde uit en sluit deze op Uw PC aan.  
Voor Controle knippert LED Licht. Na 2 uurtjes is accu volledig opladen.

In gebruik nemen :

Open het deksel, draai het Schakelaar naar voren, de gloeidraad gloit op.