



25924

Solar Charger




How To Use:

1. Put an appropriate rubber cap on top of the charge.
2. Place your solar watch upside down on the rubber cap:



3. Connect the mini USB to the charger and connect the USB to your computer or a USB power supply.
4. Turn on the charger to the relevant switch position Bat or USB.



5. Leave the watch on the charger until the watch is fully charged. The charging time varies from watch to watch.

Guarantee:

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of 2 years. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights. The product is covered by the legal guarantee of conformity as provided by applicable law.

Important: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

After Sales Telephone Number : +44 (0) 1707 372372

EC Declaration :

This product respect the CE Marking. *The declaration*



Fr Chargeur solaire

Le chargeur solaire est prévu pour charger votre montre solaire en l'absence de lumière naturelle.



Ce chargeur n'entrainera aucune surchauffe de la montre pendant le rechargement de la batterie et garantit des conditions optimales de chargement.

Caractéristiques:

- production de 40,000 Lux – lumière froide (similaire à la lumière du printemps)
- alimenté par USB
- peut être utilisé comme lampe torche quand les 2 piles AAA sont installées.

Inclus:


1 x chargeur solaire / 1 x Câble USB / 2 x embouts caoutchouc : Embouts caoutchouc pour le chargeur solaire



Embout Montre femme Embout Montre Homme

Utilisation:

1. placer l'embout caoutchouc approprié sur le dessus du chargeur
2. placer la montre solaire face contre l'embout caoutchouc



En Cool LED Solar Charger

Your Cool LED solar watch charger is designed to charge up your solar watch in-house when sun light is not available.


The specially designed cool solar watch charger will never heats up your watch during recharging and will keep your watch always in a save charging condition.

Features:

- Output 40,000 Lux Power Cool Light (similar to direct spring sun-light)
- Powered by USB
- Can be used as flash light when 2 pcs of AAA Batteries are installed


Package including:

1 x Cool LED Solar Charger / 1 x USB Cable / 2 x Rubber Caps: Rubber Caps for the Cool LED Solar Charger



LADY SIZE

1




MAN SIZE

2

3

3. Connecter le mini USB au chargeur et raccorder l'USB à votre ordinateur ou à votre adaptateur USB

4. activer le chargeur en choisissant le mode BAT ou USB



5. Laisser la montre sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Le temps de charge est variable selon les montres.

Garantie :

Geemarc garantit cet appareil pour une durée de 2 ans. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Geemarc ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

Important : VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

N° de Service Après-Vente : +33 (0) 3 28 58 75 99

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE :

Ce produit respecte le marquage CE - Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur



De Solarladegerät


Wir empfehlen Ihnen unser Solarladegerät, um die Solaruhr aufzuladen, zu benutzen. Mit der Benutzung unseres Solarladegeräts gibt es keine Überhitzung während der Ladezeit und die Bedienungsbedingungen sind garantiert.

Leistungsmerkmale:


- 40,000 Lux- Kaltlicht (wie Licht des Frühlings).
- Betrieb über USB.
- Das Solarladegerät kann als Taschenlampe mit 2 Batterien AAA benutzt werden.

Lieferumfang:

1 x Solarladegerät / 1 x USB Kabel / 2 x Gummikappe : Gummikappe für das Solarladegerät




Für Damenuhr



Für Herrenuhr


Anweisungen:

1. Legen Sie die richtige Gummikappe auf der Oberseite des Ladegeräts.
2. Legen Sie die Solaruhr Rückseite nach Oben.



3. Verbinden Sie den Mini-USB zu dem Ladegerät und den USB zum Computer oder zum USB Adapter.

4. Um das Ladegerät anzuschalten, drücken Sie die Taste BAT oder USB.



5. Lassen Sie die Solaruhr völlig aufladen. Die Ladezeit ist unterschiedlich für jede Uhr.

Garantie:

Geemarc gewährt 2 Jahre Garantie für das Gerät. Von dieser Garantie sind Unfälle, unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Sorgfalt ausgeschlossen. Ihre Rechte werden von dieser Geemarc-Garantie in keiner Weise beeinträchtigt. Das Produkt ist durch die gesetzliche Garantie der Konformität abgedeckt wie gesetzlich vorgesehen.

Wichtig: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

N° Dienstservice : +49 (0) 228 548 89 932

EWG-Erklärung :

Das Gerät respektiert die CE-Kennzeichnung.



WATCH10_LED-CHARGER



3 521350 007008